



寸法	2P	3P	4P	6P	8P	10P	12P	14P	16P	18P
L	38	48	58	78	98	118	138	158	178	198
P	28	38	48	68	88	108	128	148	168	188



注:1.★印尺寸为重要管理。

- 2.外观要无:缺胶、流纹、料花、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、孔堵塞、变形、端子错误、金属粉、电镀不良等。
 - 3.部品上各标识、文字都应跟图纸相符，能清晰可见。
 - 4.材料需符合SS-00259标准,指定材料以外禁止使用。
- 在作业过程中如发现异常，请立即终止作业，报告相关负责人。

設計	製図	検図	承認	記号	部門コード	整理番号	外形図
2009.10.06	2009.10.06			R	23	0935	△00